

Vergelijking VO - DO

Leiden

VO	DO
Beplanting onzeker	Heesters en bomen aan weerszijden van de Lage Rijndijk
Laad & Los plek	2 Langsparkeerplekken
Nieuw fietsparkeren	- Meer groen - T.h.v. Lage Rijndijk 134, 2 extra fietsbeugels “Verzoeken fietsparkeren”
Kruispunt Sumatra 2 varianten	1 variant uitgewerkt

Vergelijking VO - DO



Leiderdorp

VO	DO
2 bomen noordelijk van kruispunt	2 bomen zuidelijk van kruispunt 1 boom vervangen
Kruismarkering op kruispunt	Geen kruismarkering op kruispunt
Geleidelijnen bushalte ontbreken	Geleidelijnen bushalte toegevoegd

Gluestone

Gluestone


- Zoals Noordeinde
- Deel Breestraat



Camera inrijdverbod

Camera inrijdverbod


- Lage Rijndijk



Fietsparkeren Lage Rijndijk

Fietsparkeren


- Bestaande beugels vervangen
- Combinatie grasbetonsteen



Fietsparkeren Zijldijk

Fietsparkeren


- Bestaande beugels bushalte vervangen



Parkeren Leiden

Parkeren


- Grasbetonsteen
- Op trottoir niveau



Parkeren Zijldijk

Parkeren

- Grasbetonsteen
- Op trottoir niveau
- Parkeerhaak Leiderdorp
- Parkeerplaats Leiderdorp



Bushalte Leiderdorp

ABRI

- Bushalte

